



**Zucker-Museum  
Eingangsbereich**

Amrumer Straße 32,  
Berlin-Wedding

2003

Die Eingangssituation im Dachgeschoss des Zucker-Museums wurde einer grundlegenden Neugesaltung unterworfen. Der Empfangsbereich wird klimatisch zum Treppenaug hin durch eine 2m hohe Glaswand abgetrennt. Ein neuer Kassentresen in einer Glas-Stahlrahmen-Konstruktion mit Edelstahlblechabdeckung empfängt den Besucher in neuem Gewand. Eine Licht-Akustikdecke "schwebt" über diesem Bereich. Wartezeiten werden durch das neue Sitzmöbel angenehm überbrückt.